

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по
Ханкайскому
муниципальному району
департаamenta труда и
социального развития
Приморского края
Т.П.Костенко
« 30» июня 2015г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(объекта социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение
1.2. Адрес объект 692673, Приморский край, Ханкайский район с. Новоселище ул. Школьная, 39
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1157,6 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да): 573 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1987, последний капитальный ремонт нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016г., капитального _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» с.Новоселище Ханкайского муниципального района Приморского края, МБ ДОУ «Детский сад №12» с. Новоселище
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692673, Приморский край, Ханкайский район с. Новоселище ул. Школьная, 39

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности : народное образование
2.2. Виды оказываемых услуг : обучение и воспитание детей дошкольного возраста
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1,5 до 7 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность в день) до 110 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет
3.2.2 время движения (пешком): нет мин;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1-1, 1-2, 1-3.
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ДУ-И (К, С, О)	-	2-1, 2-2, 2-3.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С, К)	-	3-1,3-2, 3-3, 3-4.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, Г, С, У)	-	4-1,
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С, К)	-	5-1, 5-2 5-3, 5-4
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-В (О, К, Г, С, У)	-	6-1,6-2.

****Указывается:** **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступен частично всем.

Территория, прилегающая к зданию и пути движения к объекту доступны всем, основные структурно-функциональные зоны доступны отдельным категориям инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – текущий ремонт 2016-2018 год.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности): после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.5. Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития
Приморского края «Доступная среда».

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Территория, прилегающая к зданию | на 2 л. |
| 2. Вход (входы) в здание | на 2 л. |
| 3. Пути движения внутри здания | на 3 л. |
| 4. Зона целевого назначения | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенические помещения | на 3 л. |
| 6. Системы информации на объекте | на 3 л. |

Председатель рабочей группы:

Цап Е.В. – заведующий МБ ДОУ «Детский сад №12»

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель председателя рабочей группы:

Лысак В.А. - воспитатель _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы:

1. Кочеткова Л.В. – заведующий хозяйством МБ ДОУ «Детский сад №12» _____

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

2. Прискока Т.В. - инспектор отдела по Ханкайскому муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края _____

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

3. Халаимова Г.Ф. - председатель общества инвалидов Ханкайского района Приморской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов _____

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от « ____ » _____ 2015г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» с. Новоселище 692673, Приморский край, Ханкайский район с. Новоселище ул. Школьная,39

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1-1, 1-2, 1-3 .	Не выявлены			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1-2,1-3.	Нет тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию изменения движения, нарушено асфальтовое покрытие	С	Привести в соответствие	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида (Свод правил СП 59.13330.2012)			

--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДПВ		1-1, 1-2, 1-3.	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Пути движения доступны всем. На прилегающей территории имеется место для парковки автомобиля инвалидов, необходимо установить знак и нанести контур парковочного места. Необходимо произвести ремонт асфальтового покрытия на путях движения.



φωτο 1-1



Φωτο1-3

φωτο1-2

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «__» ____ 2015.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» с. Новоселище 692673, Приморский край, Ханкайский район с. Новоселище ул. Школьная,39

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
----------	--	------------------	-------------------------------------	---------------------------------

	элемента	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2-3	Не нанесена яркая контрастная маркировка на верхней и нижней ступени, нет тактильной полосы перед лестницей.	С	Привести в соответствие	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет					Установить пандус	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2-2	Площадка не имеет уклона, нарушено цементное покрытие Нет тактильной полосы перед входной дверью	С	Привести в соответствие	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		2-2, 2-3	Порог более 2,5 см. Дверь без автоматического доводчика.	К, О	Привести в соответствие	ТР
2.5	Тамбур	есть		2-3	Не установлены			ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				В соответствии с ГОСТ Р 51261 входные двери шириной не менее 0,9 м (Свод правил СП 59.13330.2012)	К, О, С,		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

функциональной зоны	обследования ОСИ)			обследования ОСИ
Вход в здание	ДП-И (Г, У) ДУ-И (О, К, С)		2-1, 2-2, 2-3	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Здание имеет 4 основных входа, доступных избирательно для инвалидов категорий К, О, Г, У. Необходимо провести работы по капитальному и текущему ремонту. Более доступным является центральный вход (фото 2-1, 2-1а).



Фото 2-1

Фото 2-2



Фото2-3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «__» ____ 2015.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» с. Новоселище 692673, Приморский край, Ханкайский район с. Новоселище ул. Школьная,39

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть		3-3	Участки пола перед дверными проемами и поворотами не имеют контрастную окрашенную поверхность.	С	Привести в соответствие	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3-1	Поручни не имеют закругленных краев. Боковые края лестничного марша (не примыкающие к стене) не имеют бортиков	С, О	Привести в соответствие	ТР

3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет		3-2, 3-4				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствует визуальная и тактильная информация.		Привести в соответствие	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина пути движения в коридоре не менее 1,5 м, двери не менее 0,9 м. лестница и пандус д.б. оборудованы поручнями, коридоры оснащены селекторной связью, наличие визуальной и тактильной предупредительной информации о препятствии (Свод правил СП 59.13330.2012)	С, О, К		ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

функциональной зоны				обследования ОСИ
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ-И (С, К)		3-1, 3- 2, 3-3, 3-4.	Текущий ремонт


* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: предоставление услуг осуществляется как на 1, так и на 2 этажах. Пути движения доступны для всех инвалидов, кроме инвалидов по зрению, для которых необходимо произвести дополнительные мероприятия.



Φοτο3-1



φωτο 3-2



Φοτο3-3

φωτο3-4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «__» ____ 2015.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» с. Новоселище 692673, Приморский край, Ханкайский район с. Новоселище ул. Школьная,39

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид ы работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		4-1,	Нет информирующих обозначений помещения рядом с дверью, со стороны дверной ручки. Завышен порог двери (более 2,5 см)	С	Привести в соответствие	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением	нет						

	по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Помещения на одного обслуживаемого не менее 12 кв. м (Свод правил СП 59.13330.20120)			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-и (О, Г, У) ДУ-и (К,С)		4 -1	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для обеспечения доступности инвалидов-колясочников необходимо занизить порог двери в кабинет, для инвалидов по зрению обеспечить визуальную, тактильную информации рядом с дверью кабинета.



Фото 4-1

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «__ » ____ 2015.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

Место приложения труда	нет						
------------------------	-----	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Места приложения труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «__» ____ 2015.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

****указывается один из вариантов:** не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «__» ____ 2015.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» с. Новоселище 692673, Приморский край, Ханкайский район с. Новоселище ул. Школьная,39

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		5-1, 5-2, 5-3, 5-4.	Размеры туалетной кабины менее 1,65 и 1,8м.Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Не поручней, штанг. Технической возможности для расширения кабины нет.	О, С, Г, к, у	Привести в соответствие.	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната	нет						

	(гардеробная)							
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина – 1,65, глубина – 1,8, ширина двери – 0,9, крючки для одежды, костылей и др., откидные опорные поручни, штанги, наличие кнопки вызова (Свод правил СП 59.13330.2012)	К,О, С, Г,У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетные комнаты	ДП-И (О, Г, У), ДУ-И (К, С)		5-1,5-2, 5-3, 5-4.	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: отсутствуют технические возможности для углубления туалетной кабины. Необходимо установить кнопку вызова персонала, поручни, штанги, крючки для одежды, костылей.



Фото5-1



фото 5-2



Фото 5-3




Фото 5-4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «__» ____ 2015.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» с. Новоселище 692673, Приморский край, Ханкайский район с. Новоселище ул. Школьная,39

Наименование объекта, адрес

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет		6-1, 6-2				
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие визуальной, звуковой и тактильной информации на путях движения инвалидов (Свод правил СП 59.13330.2012)	К, О, У, Г, С		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информатизации на объекте	ДУ-В(К,О,У,С, Г)		6-1, 6-2	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Необходимо обеспечить визуальную, звуковую и тактильную информации для инвалидов по зрению и слуху, акустические средства для всех категорий инвалидов.



Фото 6-1



фото 6-2